

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité	
117 - 119	Pionniers (chemin des)	Lac-Saint-Paul	
Dénomination		Latitude	
Maison Guénette		46.7164	
Matricule	Cadastre	Longitude	
9475-17-6191	5 112 152	-75.3325	
Statut juridique		No fiche PIMIQ	
Sans statut		206160	



2016_79105_GUÉN_0117_08

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire américain

Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie
volume annexe			cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	bardeau de bois
-------------------------------	-----------------

Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée
-------------------	------------------------	-----------------------	---------------

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
contre-porte	bois	à guillotine	bois
indéterminé	indéterminé		

Lucarne(s)	aucune
------------	--------

Ornementation

chambranle	planche cornière
------------	------------------

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction vers 1906

Jean Baptiste Michaudville et Hermeline Collin décident, au début des années 1900, de quitter une terre de roches à Sainte-Lucie pour venir s'installer au lac Gorman (Lac-Saint-Saint). Jean-Baptiste et son fils aîné Adélar, âgé de 14 ans, élèvent le carré de la maison à l'étude à cette époque, soit vers 1906 selon le rôle d'évaluation, en la séparant en deux, une partie pour les animaux et l'autre pour la famille. Il cède sa terre à son fils Adélar, qui épouse Léontine Gareau, et ces derniers habiteront la maison jusqu'en 1911. Plusieurs propriétaires se succèdent jusqu'à ce que Elzéar Guénette et Aline Dufour l'achètent et y élèvent onze enfants. La maison est toujours la propriété des descendants d'Elzéar.

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-Saint-Paul
La Laurentie. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

L'état physique de la maison est très préoccupant. Toutes les composantes manquent de peinture. La toiture est rouillée. À défaut d'intervention de peinture, le bâtiment risque éventuellement de disparaître du paysage d'autant plus qu'elle ne semble plus être habitée. Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les portes et les fenêtres en bois. Il s'agit d'une maison qui se trouve toujours dans son ensemble agricole avec une belle grange-étable en bois à l'arrière. Ce bâtiment secondaire a besoin d'être peint afin d'assurer sa conservation. Repeindre toutes les composantes de bois de la maison. Conserver toutes ses composantes.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1906)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Photographies



2016_79105_GUÉN_0117_13_01



2016_79105_GUÉN_0117_13_03

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
384 -	Principale (rue)	Lac-Saint-Paul
Dénomination		Latitude
Église de Saint-Paul		46.7321
Matricule	Cadastre	Longitude
9577-76-3664	5 112 311	-75.3102
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		168271



2016_79105_PRIN_0384_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	religieuse
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Néoroman

Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	clocher		perron
	cheminée		marquise

Élévations

Matériau(x) façade principale	parement de plastique ou vinyle
-------------------------------	---------------------------------

Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée
-------------------	------------------------	-----------------------	---------------

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
contemporaine	métal	fixe	bois
		contemporaine	contemporain

Lucarne(s)

aucune

Ornementation

croix	fer ornemental
-------	----------------

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1935

En 1918, les colons établis au lac Moreau demandent que leur mission devienne une paroisse. Leur requête est entendue. La paroisse Saint-Philippe est créée et un curé permanent arrive en 1919. Aussitôt installé, il entreprend la construction d'une chapelle. Celle-ci sert également d'école. L'année suivante l'entrepreneur Samuel Ouellette de Mont-Laurier construit le presbytère. La chapelle-école sert au culte et à l'enseignement jusqu'en 1935. Elle est remplacée cette année-là par le temple actuel dont la construction est assurée par les frères Lebrun de L'Annonciation (Rivière-Rouge). Les plans seraient attribuables à l'architecte Charles Grenier. L'église est fermée en 2014 en raison de son mauvais état. Elle sera prochainement vendue.

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-Saint-Paul
La Laurentie. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014
Lac-St-Paul, 1902-2000

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, les fenêtres en bois manquent de peinture et des sections de la fondation se dégradent. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales, les fenêtres en bois et les croix. Les portes, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture sont de facture contemporaine. Idéalement, remplacer ces composantes par des modèles en bois. Consulter les photographies anciennes du bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : - l'ancienneté du bâtiment (construit en 1935) - le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine

- le style architectural de la bâtisse : néoroman
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : En 1918, les colons établis au lac Moreau demandent que leur mission devienne une paroisse. Leur requête est entendue. La paroisse Saint-Philippe est créée et un curé permanent arrive en 1919. Aussitôt installé, il entreprend la construction d'une chapelle. Celle-ci sert également d'école. L'année suivante l'entrepreneur Samuel Ouellette de Mont-Laurier construit le presbytère. La chapelle-école sert au culte et à l'enseignement jusqu'en 1935. Elle est remplacée cette année-là par le temple actuel dont la construction est assurée par les frères Lebrun de L'Annonciation (Rivière-Rouge). Les plans seraient attribuables à l'architecte Charles Grenier.

Photographies



2016_79105_PRIN_0384_02



Église de Lac-Saint-Paul

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
386 A - 388	Principale (rue)	Lac-Saint-Paul
Dénomination		Latitude
Presbytère de Saint-Paul		46.7323
Matricule	Cadastre	Longitude
9577-77-2226	5 667 627	-75.3105
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		168272



2016_79105_PRIN_0384A_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	
résidentielle	
Typologie constructive (structure apparente)	
indéterminé	
Typologie formelle (courant architectural dominant)	
Maison cubique	

Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	
Saillie(s)			
volume annexe		auvent	
galerie			

Élévations

Matériau(x) façade principale	
parement de plastique ou vinyle	

Toitures

Profil(s) toiture		Revêtement(s) toiture	
en pavillon		bardeau d'asphalte	

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	contemporain	à manivelle	contemporain
		à guillotine	contemporain

Lucarne(s)	
aucune	

Ornementation

volets	

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1920

Le presbytère est érigé en 1920 par l'entrepreneur Samuel Ouellette de Mont-Laurier.

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-Saint-Paul
La Laurentie. Revue de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-automne 2014
Lac-St-Paul, 1902-2000

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.
 État d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales. Toutes les composantes d'origine ont été remplacées par des composantes de facture contemporaine. Idéalement, restaurer la bâtisse en rétablissant des matériaux de facture traditionnelle comme on en retrouvait à l'origine sur l'édifice. Pour cela, s'inspirer des photographies anciennes.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1920)
- un état d'authenticité passable
- le style architectural de la maison : maison cubique
- l'usage : il s'agit d'un ancien presbytère converti en hôtel de ville
- l'histoire : en tant que presbytère de Lac-Saint-Paul, le bâtiment a occupé une place importante dans cette localité; le presbytère est érigé en 1920 par l'entrepreneur Samuel Ouellette de Mont-Laurier.

Photographies



Presbytère Lac-Saint-Paul



Salle, presbytère, église

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par